ST 9



Acciaio al carbonio	ST 9 - 1,6 x 1 - d. 4	4.00	1.0	3.5	Bobina|1000
Acciaio al carbonio	ST 9 - 1,6 x 1 - d. 4	4.00	1.0	3.5	Bobina|1000
Acciaio al carbonio	ST 9 - 1,6 x 1 - d. 4	4.00	1.0	3.5	Bobina|1250
Acciaio al carbonio	ST 9 - 1,6 x 1 - d. 4	4.00	1.0	3.5	Bobina|1250
Acciaio al carbonio	ST 9 - 1,6 x 1 - d. 4	4.00	1.0	3.5	Bobina|1250
Acciaio al carbonio	ST 9 - 1,6 x 1 - d. 4	4.00	1.0	3.5	Bobina|1250
Acciaio al carbonio	ST 9 - 1,6 x 1 - d. 4	4.00	1.0	3.5	Bobina|1250
Acciaio al carbonio	ST 9 - 1,6 x 1 - d. 4	4.00	1.0	3.5	Bobina|1250
Acciaio al carbonio	ST 9 - 1,6 x 1 - d. 4	4.00	1.0	3.5	Bobina|1250
Acciaio al carbonio	ST 9 - 1,6 x 1 - d. 4	4.00	1.0	3.5	Bobina|1250
Acciaio al carbonio	ST 9 - 1,6 x 1 - d. 4	4.00	1.0	3.5	Bobina|1250
Acciaio al carbonio	ST 9 - 1,6 x 1 - d. 4	4.00	1.0	3.5	Bobina|1250
Acciaio al carbonio	ST 9 - 1,6 x 1 - d. 4	4.00	1.0	3.5	Bobina|1250
Acciaio al carbonio	ST 9 - 1,6 x 1 - d. 4	4.00	1.0	3.5	Bobina|1250
Acciaio al carbonio	ST 9 - 1,6 x 1 - d. 4	4.00	1.0	3.5	Bobina|1250
Acciaio al carbonio	ST 9 - 1,6 x 1 - d. 4	4.00	1.0	3.5	Bobina|1250
Acciaio al carbonio	ST 9 - 1,6 x 1 - d. 4	4.00	1.0	3.5	Bobina|1250
Acciaio al carbonio	ST 9 - 1,6 x 1 - d. 4	4.00	1.0	3.5	Bobina|1250
Acciaio al carbonio	ST 9 - 1,6 x 1 - d. 4	4.00	1.0	3.5	Bobina|1250
Acciaio al carbonio	ST 9 - 1,6 x 1 - d. 4	4.00	1.0	3.5	Bobina|1250
Acciaio al carbonio	ST 9 - 1,6 x 1 - d. 4	4.00	1.0	3.5	Bobina|1250
Acciaio al carbonio	ST 9 - 1,6 x 1 - d. 4	4.00	1.0	3.5	Bobina|1250
Acciaio al carbonio	ST 9 - 1,6 x 1 - d. 4	4.00	1.0	3.5	Bobina|1250
Acciaio al carbonio	ST 9 - 1,6 x 1 - d. 4	4.00	1.0	3.5	Bobina|1250
Acciaio al carbonio	ST 9 - 1,6 x 1 - d. 4	4.00	1.0	3.5	Bobina|1250
Acciaio al carbonio	ST 9 - 1,6 x 1 - d. 4	4.00	1.0	3.5	Bobina|1250
Acciaio al carbonio	ST 9 - 1,6 x 1 - d. 4	4.00	1.0	3.5	Bobina|1250
Acciaio al carbonio	ST 9 - 1,6 x 1 - d. 4	4.00	1.0	3.5	Bobina|1500
Acciaio al carbonio	ST 9 - 1,6 x 1 - d. 4	4.00	1.0	3.5	Bobina|1500
Acciaio al carbonio	ST 9 - 1,6 x 1 - d. 4	4.00	1.0	3.5	Bobina|1500
Acciaio al carbonio	ST 9 - 1,6 x 1 - d. 4	4.00	1.0	3.5	Bobina|1500
Acciaio al carbonio	ST 9 - 1,6 x 1 - d. 4	4.00	1.0	3.5	Bobina|1500
Acciaio al carbonio	ST 9 - 1,6 x 1 - d. 4	4.00	1.0	3.5	Bobina|1500
Acciaio al carbonio	ST 9 - 1,6 x 1 - d. 4	4.00	1.0	3.5	Bobina|1500
Acciaio al carbonio	ST 9 - 1,6 x 1 - d. 4	4.00	1.0	3.5	Bobina|1500
Acciaio al carbonio	ST 9 - 1,6 x 1 - d. 4	4.00	1.0	3.5	Bobina|1500
Acciaio al carbonio	ST 9 - 1,6 x 1 - d. 4	4.00	1.0	3.5	Bobina|1500
Acciaio al carbonio	ST 9 - 1,6 x 1 - d. 4	4.00	1.0	3.5	Bobina|1500
Acciaio al carbonio	ST 9 - 1,6 x 1 - d. 4	4.00	1.0	3.5	Bobina|1500
Acciaio al carbonio	ST 9 - 1,6 x 1 - d. 4	4.00	1.0	3.5	Bobina|1500
Acciaio al carbonio	ST 9 - 1,6 x 1 - d. 4	4.00	1.0	3.5	Bobina|1500
Acciaio al (					
Acciaio al (					
Acciaio al (					
Acciaio al (					
Acciaio al (					
Acciaio al (					
Acciaio al (					
Acciaio al (					
Acciaio al (					
Acciaio al (					
Acciaio al (					

Riferimenti

Nome	=	Geom DL - av x sp - diam
Geom	=	Esagonale, Romboidale,Quadra, Tonda, Spianata
DL	=	Diagonale Lunga
av	=	Avanzamento
sp	=	Spessore
ø - diam	=	Diametro
Larg - DL	=	Larghezza in direzione DL
Lung - DC	=	Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura)

Dimensioni

Bobine - Fogli - Rotoli



Dimensione maglia



Sezione