ST 10



Acciaio al carbonio ST 10 - 1,6 x 1 - d. 5	5.00	1.0	3.3	Bobina|1000
Acciaio al carbonio ST 10 - 1,6 x 1 - d. 5	5.00	1.0	3.3	Bobina|1000
Acciaio al carbonio ST 10 - 1,6 x 1 - d. 5	5.00	1.0	3.3	Bobina|1250
Acciaio al carbonio ST 10 - 1,6 x 1 - d. 5	5.00	1.0	3.3	Bobina|1250
Acciaio al carbonio ST 10 - 1,6 x 1 - d. 5	5.00	1.0	3.3	Bobina|1250
Acciaio al carbonio ST 10 - 1,6 x 1 - d. 5	5.00	1.0	3.3	Bobina|1250
Acciaio al carbonio ST 10 - 1,6 x 1 - d. 5	5.00	1.0	3.3	Bobina|1250
Acciaio al carbonio ST 10 - 1,6 x 1 - d. 5	5.00	1.0	3.3	Bobina|1250
Acciaio al carbonio ST 10 - 1,6 x 1 - d. 5	5.00	1.0	3.3	Bobina|1250
Acciaio al carbonio ST 10 - 1,6 x 1 - d. 5	5.00	1.0	3.3	Bobina|1250
Acciaio al carbonio ST 10 - 1,6 x 1 - d. 5	5.00	1.0	3.3	Bobina|1250
Acciaio al carbonio ST 10 - 1,6 x 1 - d. 5	5.00	1.0	3.3	Bobina|1250
Acciaio al carbonio ST 10 - 1,6 x 1 - d. 5	5.00	1.0	3.3	Bobina|1250
Acciaio al carbonio ST 10 - 1,6 x 1 - d. 5	5.00	1.0	3.3	Bobina|1250
Acciaio al carbonio ST 10 - 1,6 x 1 - d. 5	5.00	1.0	3.3	Bobina|1250
Acciaio al carbonio ST 10 - 1,6 x 1 - d. 5	5.00	1.0	3.3	Bobina|1250
Acciaio al carbonio ST 10 - 1,6 x 1 - d. 5	5.00	1.0	3.3	Bobina|1250
Acciaio al carbonio ST 10 - 1,6 x 1 - d. 5	5.00	1.0	3.3	Bobina|1250
Acciaio al carbonio ST 10 - 1,6 x 1 - d. 5	5.00	1.0	3.3	Bobina|1250
Acciaio al carbonio ST 10 - 1,6 x 1 - d. 5	5.00	1.0	3.3	Bobina|1250
Acciaio al carbonio ST 10 - 1,6 x 1 - d. 5	5.00	1.0	3.3	Bobina|1250
Acciaio al carbonio ST 10 - 1,6 x 1 - d. 5	5.00	1.0	3.3	Bobina|1250
Acciaio al carbonio ST 10 - 1,6 x 1 - d. 5	5.00	1.0	3.3	Bobina|1250
Acciaio al carbonio ST 10 - 1,6 x 1 - d. 5	5.00	1.0	3.3	Bobina|1250
Acciaio al carbonio ST 10 - 1,6 x 1 - d. 5	5.00	1.0	3.3	Bobina|1250
Acciaio al carbonio ST 10 - 1,6 x 1 - d. 5	5.00	1.0	3.3	Bobina|1250
Acciaio al carbonio ST 10 - 1,6 x 1 - d. 5	5.00	1.0	3.3	Bobina|1250
Acciaio al carbonio ST 10 - 1,6 x 1 - d. 5	5.00	1.0	3.3	Bobina|1500
Acciaio al carbonio ST 10 - 1,6 x 1 - d. 5	5.00	1.0	3.3	Bobina|1500
Acciaio al carbonio ST 10 - 1,6 x 1 - d. 5	5.00	1.0	3.3	Bobina|1500
Acciaio al carbonio ST 10 - 1,6 x 1 - d. 5	5.00	1.0	3.3	Bobina|1500
Acciaio al carbonio ST 10 - 1,6 x 1 - d. 5	5.00	1.0	3.3	Bobina|1500
Acciaio al carbonio ST 10 - 1,6 x 1 - d. 5	5.00	1.0	3.3	Bobina|1500
Acciaio al carbonio ST 10 - 1,6 x 1 - d. 5	5.00	1.0	3.3	Bobina|1500
Acciaio al carbonio ST 10 - 1,6 x 1 - d. 5	5.00	1.0	3.3	Bobina|1500
Acciaio al carbonio ST 10 - 1,6 x 1 - d. 5	5.00	1.0	3.3	Bobina|1500
Acciaio al carbonio ST 10 - 1,6 x 1 - d. 5	5.00	1.0	3.3	Bobina|1500
Acciaio al carbonio ST 10 - 1,6 x 1 - d. 5	5.00	1.0	3.3	Bobina|1500
Acciaio al carbonio ST 10 - 1,6 x 1 - d. 5	5.00	1.0	3.3	Bobina|1500
Acciaio al carbonio ST 10 - 1,6 x 1 - d. 5	5.00	1.0	3.3	Bobina|1500
Acciaio al carbonio ST 10 - 1,6 x 1 - d. 5	5.00	1.0	3.3	Bobina|1500
Acciaio al (				
Acciaio al (				
Acciaio al (				
Acciaio al (				
Acciaio al (				
Acciaio al (				
Acciaio al (				
Acciaio al (				
Acciaio al (				
Acciaio al (				
Acciaio al (				

Riferimenti

Nome	=	Geom DL - av x sp - diam
Geom	=	Esagonale, Romboidale,Quadra, Tonda, Spianata
DL	=	Diagonale Lunga
av	=	Avanzamento
sp	=	Spessore
ø - diam	=	Diametro
Larg - DL	=	Larghezza in direzione DL
Lung - DC	=	Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura)

Dimensioni

Bobine - Fogli - Rotoli



Dimensione maglia



Sezione